

# 产品说明

ARI EPS 电气式定位器 EPL (直行程)和 EPR (角行程)系列,坚固耐用,控制性能准确,并有多种选项。

- 维修管理简单。
- 可以简单准确地设定量程和零点。
- 正作用反作用转换简单。
- 可以 1/2 分程控制。
- 具有防腐涂层,结实耐用。
- 结构坚固, 抗冲击抗振动性能高。
- 带不锈钢压力表。
- 如果装上小节流孔,在小型执行器上也可以无振荡地工作。
- 提供可以调整为80×30×20、80×30×30、130×30×20、130×30×30 的多用型支架。
- 作为选项,可以内置用于得到位置反馈的 2 个 SPDT 限位开关或用于输出 4~20mA 信号的位置变送器。
- 符合 EN 50014:1997, EN 50018:2000 及 EN 50028:1987, 取得了挪威 NEMKO 的 ATEX Eex md II B T5 认证(认证号 05ATEX1076X)。
- 符合 EN 61000-6-2:2001 与 EN 61000-6-4:2001, 取得了 RWTUV 的 EMC 认证(认证号 K1046/E04)。
- 取得了 ATEX 的 Ex md IIB T6 认证(认证号 99-1075-Q1), Ex md IIC T6 认证(认证号 2000-1057-Q1)及 Ex ia IIB T6 认证(认证号 2000-1056-Q1)。



在使用产品以前,要熟悉说明书上的所有安全规定。所有操作务必由经过训练的有经验的人员完成。

# 如何定货

EPS	执行器 运行方式	防爆等级	反馈杆	压力表	先导阀 节流孔	位置反馈	安装支架	
•								

	 代码	项目	 代码
执行器运行方式: 防爆等级:	L: 直行程 R: 角行程 F: 隔爆型 (Ex dmd IIC T6) A: 隔爆型 (Eex md IIB T5 (ATEX)) I: 本安 (Ex ia IIC T6)	压力表 先导阀节流孔	1: 6bar (90psi) 2: 10bar (150psi)  S: 标准 (执行器容量大于 180cm³)  M: 装小节流孔 (ø1.0或ø 0.7 (执行器容量 90~180cm³)
反馈杆: 直行程 角行程	W: 普通型 (不防爆) IP66  A: 行程 (10~80mm) B: 行程 (80~150mm) C: 行程 (最大 150mm)  A: 叉杆 M6×40L B: 其它叉杆尺寸可定做 N: Namur 杆 (直接安装)	位置反馈: (仅适用于普通型) 安装支架:	N: 无(标准) O: 位置变送器 (输出 4~20mA 信号) L: 两个 SPDT 限位开关 (只适用于 EPR) N: 无 L: DIN/IEC 534 (用于 EPL) R: DIN VDI / VDE3845 (用于 EPR) F: DHCT 支架 80×30




# 产品参数

	E	PL	EPR					
	直行程(杆	反馈方式)	角行程(凸轮反馈方式)					
	单作用	双作用	单作用	双作用				
输入信号	4···20mA @ 24V DC(参考注: 1)							
输入阻抗	$235\pm15\Omega$							
气源压力	最大 7. Obar(100psi),无油无水							
基本行程	10···80mm(	参考注: 2)	60…100° (参考注: 3)					
气源接口	Rc 1/4 或 NPT 1/4							
电源接口	Rc 1/2 或 NPT 1/2							
防爆等级	Ex md IIB T6, Ex md IIC(H2) T6, IP66, Ex ia IIB T6							
	Eex md IIB T5 for ATEX ⟨€x⟩							
环境温度	-20°C ⋅⋅⋅ +70°C							
压力表材质	不锈钢							
输出特性	直行							
线性度	±1.0%	F. S 以内	±1.5%F.S 以内					
灵敏度	±0.2%	F. S 以内	±0.5%F.S 以内					
滞后度	±0.5%	F. S 以内	±1.0%F.S 以内					
重复性	±0.5%F.S 以内							
耗气量	5 LPM(气源压力 1.4kgf/cm²))							
流量	80 LPM(气源压力 1. 4kgf/cm²)							
材质	压铸铝							
重量	括端子盒)							

- 注 : 1) 可以 1/2 分程调节
  - 2) 行程可以调整为80-150mm。
  - 3) 行程可以调整为 0~60° 或 0~100°。

# 动作原理

随着来自控制器上的信号增加,力矩马达的板簧起到回转轴的作用。 衔铁受到逆时针方向的回转扭矩,平衡块被推向左边,喷嘴和挡板之间的空间变大。喷嘴的背压减小。先导阀的排气阀向右移动,0UT1 的输出压力增加(0UT2 减小),使执行器膜片(或气缸执行器)移动。随着执行器膜片(气缸执行器)的运动,阀杆上下运动(反馈杆旋转)。随着反馈杆(反馈凸轮)的运动,反馈弹簧伸长或压缩。阀杆停在弹簧的弹力与力矩马达输入信号产生的力达到平衡的位置。补偿弹簧受到排气阀运动的直接反馈,为了提高回路的安全性,连接到平衡块上。零点通过改变零点调整弹簧的张力而调整。



Stopper screw
Do not move

Air Sup.

OUT2

OUT1

Sensitivity adjusting screw
(Adjusts GAIN)

Pilot valve

Inlet valve B

Counter weight

Compensation spring

Zero adjusting screw

Plate spring

Zero adjusting screw

Input Current teminal

Amature.

EPL (linear type)

EPR (rotary type)




# 安装 EPL 定位器与选择 RA(反作用)或 DA(正作用)

# A. 安装和反馈杠杆的固定

- ① 如右图所示,将定位器安装在调节阀上。
- ② 如下所示,在输入信号 12mA (50%) 时,阀杆与反馈杆呈 90 度角的位置将反馈杆连接到调节阀上。务必设置间隙消除弹簧。
- ③ 性能最佳的行程为  $10^80$ nm,为了得到最佳的准确性和线性,反馈杆的动作角度最小 10 度,最大 30 度。



# 调节阀的行程范围 80mm 以上时,将反馈杆与随附的反馈杆互相连接。




安装间隙消除弹簧

# Mounting


# B. 不同执行器方式(正作用或反作用)的量程调节器的位置

量程调节器标准设定为 RA(反作用),根据需要,可如下改为正作用。

注意:调整或更换量程调节器时,务必切断定位器气源。否则,定位器突然反应,可能导致伤害。



正作用 (DA)



反作用 (RA)



气源管道连接参考第5页。




# 安装 EPR 定位器与选择 RA(反作用)或 DA(正作用)

#### A. NAMUR 型

标准的 EPR 定位器上有 Namur 轴,可以直接安装在角行程执行器的顶部小齿轮(VDI/VED 3845)

- ① 用随附的螺栓(M5,4个)如右图所示将 Namur 多用型支架安装到角行程执行器上。② 如右图所示,把支架固定在定位器上,把定位器反馈杆插入执行器顶部小齿轮(输出轴)内侧。. ③ 用随附的螺栓(M6,4个)固定定位器与支架。

多用型支架标准组装为 80×30×20, 如下图所示根据需要可以组装为 80×30×30, 130×30  $\times 20$ ,  $130 \times 30 \times 30$ .



B. 叉杆型 Multi-size bracket Fork lever type mounting

如右图所示利用 DHCT 支架(80×30),将定位器安装在执行器上。反馈杆"A" 务必进入叉杆"B",与执行器输出轴平 行。


# c. 凸轮与指示器调整




注意:调整或更换凸轮时,务必切断定位器气源。否则,定位器突然反应,可能发生伤害。

标准设定为 RA(反作用)。

① 拧开凸轮上面的法兰螺母,翻转凸轮后,使轴承的中央如下图 所示对准凸轮上的"0"。



- ② 凸轮设定后, 拧紧法兰螺母。
- ③ 凸轮装好后,务必重新调整量程和零点。把指示器固定在反馈 杆上。指示器的位置务必进入盖子上印刷的0~90度范围内。





# 量程与零点调整

- ① 确认定位器与反馈杆是否正确安装。
- ② 根据执行器动作方式(正作用或反作用)确认量程调 节器和凸轮的位置是否正确。
- ③ 连接所有空气配管。
- ④ 提供气源,提供 4mA 输入信号。向顺时针或逆时针方 向旋转零点调节器旋钮调整零点。
- ⑤ 提供 20mA 输入信号,确认调节阀的行程。如果行程不到 100%,向顺时针或逆时针方向旋转量程调节器旋钮,直至达到 100%为止。
- ⑥ 再次提供 4mA 输入信号,调整零点调节器旋钮直至达到零点。
- 7 重复④到⑥的过程,直到零点与量程正确。

⑧ 如果调节阀的行程完全达到 0%与 100%,则对 8、12、1 6mA 的设定各自自动正确。


# 先导阀座调节器?

先导阀上面的阀座调节器(灵敏度调节器旋钮)用于调整 双作用执行器的定位器的灵敏度。一般没必要调整

#### 自动/手动动作

使用外部空气过滤调压器的手动操作时,把先导阀上面的 AUTO/MANUAL 旋钮向 M 方向旋转。 $4^{\sim}20$ mA 输入信号被旁通。

# EPR 定位器的内部




#### 气源管道连接

- EPL (直行程)

# As the input signal increases Valve stem moves downwards Actuator : **DA** Connection: Out 1 As the input signal increases Valve stem moves downwards Actuator : DA Connection : Out 2 OUT1 r As the input signal increases Valve stem moves downwards Direct Acting (DA) Main shaft Single action actuator Increasing the input signal, Actuator stem rotate 6 Double action actuator Increasing the input signal, Actuator stem rotates clockwise. 1


Direct Acting (DA)



- EPR (角行程)



# 电气连接





注意:务必确认电气信号是否在手册和样本中标明的参数范围内。否则,可能引起产品的电子元件或限位开关、变送器的误动作或故障。

#### 位置变送器(输出 4~20mA 信号)


#### A. 参数

额定电压: 15~28VDC 回路电源


推荐电压: 24VDC 输出信号: 4~20mA 动作温度: -20~70度阻抗: 0~600欧姆最大输出: 35mA DC 线性度: 1.0%以内滞后度: 1.0%以内重复性: 0.5%以内

调整:利用在端子盒内的零点、量程旋钮设定。

# B. 用信号发生器时



# C. 用万用表时



# D. 量程与零点调整

- ① 在控制板上选择反作用(RA)或正作用(DA)。RA 是标准设置。
- ② 提供 4mA 输入信号,向顺时针或逆时针方向旋转控制板上的零点调节旋钮,直到输出信号达到 4mA。
- ③ 提供 20mA 输入信号,向顺时针或逆时针方向旋转控制板上的量程调节旋钮,直到输出信号达到 20mA。
- ④ 重复②③过程直到输出信号输入信号一致。



在设定位置变送器的零点和量程前,务必先设定定位器的零点和量程。

使用万用表时务必要提供 15~28V DC 电源。

# 限位开关(开,关)

#### A. 参数

型号: SPDT C型

额定 AC: 5A - 125V AC / 3A - 250V AC

额定直流: 1A - 24VDC

调整:利用旋钮凸轮调整(L形扳手一起提供)




# 先导阀节流孔



# 注意: 在分离先导阀前, 务必切断信号与气源。

为了顺畅控制小尺寸执行器,先导阀节流孔与定位器一起提供。拧开把先导阀固定在定位 器上的 4 个螺栓, 把先导阀翻过来, 如右图所示在先导阀底部的 0UT1 与 0UT2 内侧装上节 流孔。此时,注意不要丢失补偿弹簧(参考第2页下部的图)。节流孔装上后务必再拧紧 4个螺栓。



# 问题解决


- **A.** 发生振荡时, \* 如果执行器尺寸小,则安装节流孔。使调节阀缓慢运行 \* 喷嘴是否堵塞。利用定位器盖内侧 NOTICE 上附着的电 线,清扫喷嘴
- B. 线性度差时 \*是否气源不稳定。确认后安装空气过滤调节器。
- \* 调整零点与量程
- \* 是否反馈杆松驰。调紧。


# C. 滞后性差时


- \* 是否定位器支架装得太松。装紧。
- \* 使用阀座调节器使用再次调整。 (只有双作用执行器才可以)

# **Dimensions**


- EPL







78 OUT2(PT1/4)



- EPR

